



## Como utilizar un Hidrómetro



2 Golpee suavemente sobre una superficie plana para eliminar burbujas.



En este ejemplo, la medida es 24 ppt.

## Cómo utilizar un Refractómetro

